

Mikrofilmverzeichnis

Baureihe 45

Bauart: 1'Eh3
 Gattung: G57.20/18
 Abteilung: TD I
 Bestand: 200 Dampflokbau Inland

Bearbeiter: Dipl.-Ing. Michael Bergmann

Stand: 16.10.2020



**HENSCHEL-MUSEUM
 +
 SAMMLUNG e.V.**

Wolffhager Straße 109 · D-34127 Kassel

Tel.: 0561 / 80 17 250

info@henschel-museum.com

www.henschel-museum.com

Zeichnungsnummer	Inhalt	Status	Aufnahmenummer	
Fld 2.01 Bl.052	Kesselanordnung	erfasst	45649	a/b
Fld 2.07 Bl.040	Abwicklung der Kesselbleche und Nietteile	erfasst	45650	a/b
Fld 2.08 Bl.011	Nietschrauben am Kessel	erfasst	9064	
Fld 2.10 Bl.035	Kesselschnitte	erfasst	45881	
Fld 2.11 Bl.025	Feuerbüchse	erfasst	45725	2
Fld 2.13 Bl.026	Rauchkammerrohrwand	erfasst	10541	
Fld 2.14 Bl.018	Heizrohre	erfasst	10627	
Fld 2.16 Bl.020	Rauchrohre	erfasst	10628	
Fld 2.19 Bl.032	Bodenring	erfasst	45882	
Fld 2.20 Bl.01	Feuerlochring	erfasst	9067	
Fld 2.22 Bl.016	Dampfdom	erfasst	10542	
Fld 2.28 Bl.052	Stehbolzen	erfasst	45883	
Fld 2.30 Bl.040	Deckenstehbolzen	erfasst	45884	
Fld 2.32 Bl.021	Blechanker an der Stehkesselrückwand	erfasst	45885	
Fld 2.34 Bl.019	Blechanker an der Rauchkammerrohrwand	erfasst	10543	
Fld 2.35 Bl.010	Versteifung am Stehkesselmantel	erfasst	10544	
Fld 2.36 Bl.020	Queranker und Untersätze	erfasst	45886	
Fld 2.44 Bl.033	Bügelanker	erfasst	10545	
Fld 2.46 Bl.08	Bodenanker für Stahlfeuerbüchse	erfasst	10546	
Fld 2.49 Bl.018	Befestigungsplatten am Kessel	erfasst	10547	
Fld 3.01 Bl.025	Stehkesselträger	erfasst	45887	
Fld 3.05 Bl.01	Schlingerstück	erfasst	41049	
Fld 3.07 Bl.01	Schmierung des Schlingerstückes	erfasst	2734	
Fld 3.08 Bl.01	Feuertür	erfasst	1219	
Fld 3.10 Bl.04	Blendschirm an der Feuertür	erfasst	10548	
Fld 3.12 Bl.023	Feuerschirm	erfasst	45888	
Fld 3.13 Bl.016	Feuerschirmträger	erfasst	10549	
Fld 3.14 Bl.029	Rostanordnung	erfasst	45889	
Fld 3.15 Bl.014	Roststäbe	erfasst	10550	
Fld 3.18 Bl.025	Rostbalken und Träger	erfasst	45890	
Fld 3.19 Bl.017	Teile zum Kipprost	erfasst	10551	
Fld 3.21 Bl.017	Welle mit Hebel zum Kipprost	in Bearbeitung	44690	
Fld 3.22 Bl.02	Spindel zum Kipprost	erfasst	1221	
Fld 3.23 Bl.022	Untersatz und Spindelbock zum Kipprost	erfasst	10552	
Fld 3.31 Bl.02	Waschluge mit Pilz	erfasst	1293	
Fld 3.41 Bl.013	Regleranordnung	erfasst	10553	
Fld 3.45 Bl.01	Reglerknierohr	verschollen	?	
Fld 3.46 Bl.015	Reglerträger im Dom	erfasst	45891	
Fld 3.47 Bl.02	Reglerrohr	in Bearbeitung	8986	
Fld 3.49 Bl.01	Reglerwelle und Teile	verschollen	?	
Fld 3.50 Bl.01	Reglerhandhebel	erfasst	1222	
Fld 3.54 Bl.028	Rohre im Kessel	erfasst	10554	
Fld 3.55 Bl.020	Träger und Rohrhalter im Kessel	erfasst	45892	
Fld 3.57 Bl.08	Untersatz zum Sicherheitsventil	erfasst	10555	
Fld 3.58 Bl.015	Untersatz zum Wasserstandanzeiger	erfasst	10556	
Fld 3.59 Bl.012	Untersatz zum Kesselspeiseventil	erfasst	10557	
Fld 3.60 Bl.011	Untersatz zum Dampfentnahместutzen	erfasst	10558	
Fld 3.61 Bl.05	Untersatz zum Dampfventil am Dom	erfasst	10559	
Fld 3.65 Bl.02	Untersatz für Reglerstopfbuchse	erfasst	1224	
Fld 3.67 Bl.02	Untersatz zum Ventil für Gegendruckbremse	erfasst	10560	
Fld 3.68 Bl.021	Untersatz zum Steuerbock	erfasst	45709	
Fld 3.69 Bl.013	Untersatz zur Steuerstangenführung	erfasst	10561	
Fld 3.701 Bl.028	Anordnung der Untersätze am Kessel	erfasst	45651	
Fld 3.702 Bl.015	sonstige Untersätze am Kessel	erfasst	45893	
Fld 3.705 Bl.01	Untersatz für Kesselaufheizventil	erfasst	10642	
Fld 4.021 Bl.06	Dampfentnahместutzen, hinten	erfasst	4585	
Fld 4.022 Bl.03	Dampfentnahместutzen, vorn	erfasst	40495	1
Fld 4.05 Bl.06	Strahlpumpendampfventil usw.	erfasst	45894	
Fld 4.09 Bl.02	Speisewasserkupplung	verschollen	?	
Fld 4.13 Bl.04	Kesselspeiseventil	erfasst	42059	
Fld 4.15 Bl.03	Feuerlöschstutzen	erfasst	2742	
Fld 4.16 Bl.01	Kesselheizventil	erfasst	7735	
Fld 4.20 Bl.02	Sicherheitsventil	erfasst	9069	
Fld 4.24 Bl.01	Dampfpfeife	erfasst	2365	
Fld 4.28 Bl.07	Wasserstandanzeiger	verschollen	?	



Zeichnungsnummer	Inhalt	Status	Aufnahmenummer	
Fld 4.36 Bl.05	Druckmesser, Hahn und Stutzen	in Bearbeitung	8990	
Fld 4.40 Bl.023	Schieberkastendruckmesser	erfasst	45895	
Fld 4.43 Bl.05	Kohlenspritzhahn und Teile	erfasst	45710	
Fld 4.46	Vereinigte Nässeinrichtung	erfasst	45711	
Fld 4.47 Bl.02	Ablaßventil	erfasst	4691	
Fld 4.52 Bl.09	Stutzen und Verschraubungen zur Strahlpumpenleitung	erfasst	4692	
Fld 4.55 Bl.028	Anordnung und Rohrleitung für Strahlpumpe	erfasst	45652	a+b
Fld 4.561 Bl.018	Rohrhalter für Strahlpumpenleitung	erfasst	45725	1
Fld 4.562 Bl.06	Halter für Kesselspeiseventil	erfasst	10562	
Fld 4.66 Bl.02	Absperrventil am Dom	erfasst	7744	
Fld 5.05 Bl.019	Rauchkammerstrebe	erfasst	45896	
Fld 5.06 Bl.018	Schornstein	erfasst	45897	
Fld 5.09 Bl.08	Schornsteinaufsatz	erfasst	10563	
Fld 5.11 Bl.09	Einströmstutzen für Bauart mit Gegendruckbremse	erfasst	10564	
Fld 5.12 Bl.029	Dampfeinströmröhre	erfasst	45712	
Fld 5.13 Bl.010	Flansche zu den Dampfein- und Ausströmröhren	erfasst	4591	
Fld 5.15 Bl.012	Blasrohr	erfasst	10565	
Fld 5.22 Bl.022	Hilfsbläser und Teile	erfasst	10566	
Fld 5.221 Bl.03	Hilfsbläser und Teile	erfasst	40965	1
Fld 5.23 Bl.016	Funkenfänger	erfasst	45898	
Fld 5.25 Bl.03	Teile zum Funkenfänger	verschollen	?	
Fld 5.27 Bl.020	Rauchkammerspritzrohr und Teile	erfasst	10567	
Fld 5.28 Bl.022	Paßbleche für Ausschnitte usw.	in Bearbeitung	45899	
Fld 5.30 Bl.029	Rauchkammerbodenschutz	erfasst	45900	
Fld 5.31 Bl.018	Rauchkammertür	erfasst	45901	
Fld 5.33 Bl.013	Schmiedeteile zur Rauchkammertür	erfasst	45902	
Fld 5.36 Bl.019	Verschluß zur Rauchkammertür	erfasst	45903	
Fld 5.39 Bl.011	Entwässerungsstutzen an der Rauchkammer	verschollen	?	
Fld 5.411 Bl.06	Tritt an der Rauchkammer	erfasst	10568	
Fld 5.412 Bl.01	Tritt an der Rauchkammer	erfasst	10569	
Fld 5.42 Bl.016	Handstangen und Griffe an der Rauchkammer	erfasst	10570	
Fld 5.46 Bl.018	Einpolterung in der Rauchkammer	erfasst	45713	
Fld 6.02 Bl.018	Überhitzerrohre	erfasst	45904	
Fld 6.03 Bl.08	Teile zu den Überhitzerrohren	erfasst	10571	
Fld 6.04 Bl.017	Dampfsammelkasten	erfasst	45905	
Fld 6.07 Bl.016	Träger zum Dampfsammelkasten	erfasst	10572	
Fld 7.011 Bl.08	Aschkasten	erfasst	45653	
Fld 7.012 Bl.07	Aschkastenschnitte	erfasst	45906	
Fld 7.03 Bl.037	Aschkastenbleche	erfasst	45907	
Fld 7.04 Bl.034	Aschkastenswinkel	erfasst	10629	
Fld 7.05 Bl.023	Aschkastenluftklappe, vordere	erfasst	10573	
Fld 7.09 Bl.029	Aschkastenluftklappe, hintere	erfasst	10574	
Fld 7.11 Bl.01	Teile zum Aschkasten	erfasst	1230	
Fld 7.13 Bl.06	seitliche Luftklappen zum Aschkasten	erfasst	10575	
Fld 7.15 Bl.024	Aschkastenfunkensieb	erfasst	10576	
Fld 7.16 Bl.08	Aschkastenreinigungsklappe	erfasst	7765	
Fld 7.171 Bl.01	Aschkastenbodenklappe	erfasst	45908	
Fld 7.172 Bl.01	Aschkastenbodenklappen	erfasst	10577	
Fld 7.20 Bl.026	Aschkastenspritzrohr und Teile	erfasst	45714	
Fld 8.01 Bl.034	Rahmenanordnung	erfasst	45654	a+b
Fld 8.03 Bl.031	Rahmenstoßschablone	erfasst	45855	a+b*
Fld 8.04 Bl.029	Rahmenbohrschablone	erfasst	45856	a+b
Fld 8.16 Bl.011	Waagerechte Rahmenverbindung usw.	erfasst	45909	
Fld 8.17 Bl.011	Rahmenverbindung über den Kuppelachsen	erfasst	45910	
Fld 8.18 Bl.011	Rahmenstreben	erfasst	10578	
Fld 8.21 Bl.021	Rahmenverbindung zwischen den Zylindern	erfasst	45911	
Fld 8.26 Bl.032	Kesselpendelblech	erfasst	45912	
Fld 8.29 Bl.026	Gleitbahnträger	erfasst	45913	
Fld 8.33 Bl.018	Bahnräumer	erfasst	10579	
Fld 8.37 Bl.024	Verbindung zwischen Zylinder und Gleitbahnträger	erfasst	10580	
Fld 9.01 Bl.017	Pufferträger	erfasst	45914	
Fld 9.05 Bl.019	Kümpelbleche zu den Pufferträgern	erfasst	45726	1
Fld 9.09 Bl.02	Tritt an den Pufferträgern	erfasst	1233	
Fld 9.13 Bl.01	Schutzblech an den Pufferträgern	verschollen	?	
Fld 9.20 Bl.010	Kuppelkastenordnung	erfasst	45915	
Fld 9.22 Bl.010	Teile zum Kuppelkasten	erfasst	45726	2
Fld 9.25 Bl.05	Abtropfblech zu den Stoßpuffern	erfasst	10581	
Fld 10.01 Bl.07	Kupplungsanordnung zwischen Lok und Tender	erfasst	7771	
Fld 10.08 Bl.05	Stoßpufferplatte	erfasst	45916	
Fld 10.14 Bl.03	Zughaken, vorn	verschollen	?	
Fld 10.20 Bl.01	vordere und hintere Zughakenführung	erfasst	10582	
Fld 11.02 Bl.011	Federbund	erfasst	9072	
Fld 11.04 Bl.02	Tragfeder	erfasst	10630	
Fld 11.04 Bl.04	Tragfeder	erfasst	9073	
Fld 11.12 Bl.04	Federspannschrauben	erfasst	40821	
Fld 11.13 Bl.02	Federspannschrauben und Träger für Laufradsatz	in Bearbeitung	5353	
Fld 11.131 Bl.02	Federspannschrauben und Träger für Laufradsatz	erfasst	7774	



Zeichnungsnummer	Inhalt	Status	Aufnahmenummer	
Fld 11.16 Bl.09	Längsausgleichhebel und Träger	erfasst	40822	
Fld 11.171 Bl.02	Träger für vorderen Ausgleichhebel	erfasst	45917	
Fld 11.172 Bl.02	vorderer Längsausgleichhebel	erfasst	45918	
Fld 11.181 Bl.02	Träger für hinteren Ausgleichhebel	erfasst	45919	
Fld 11.182 Bl.02	hinterer Längsausgleichhebel	erfasst	45920	
Fld 12.02 Bl.027	Treibradsatz, vorderer	erfasst	45857	a+b*
Fld 12.03 Bl.07	Treibradsatz, hinterer	erfasst	45858	a+b
Fld 12.04 Bl.026	Kuppelradsatz	erfasst	45921	
Fld 12.05 Bl.013	Kuppelradsatz, vorderer und hinterer	erfasst	45922	
Fld 12.06 Bl.05	Laufwheelsatz (vorn)	erfasst	2638	
Fld 12.07 Bl.01	Laufwheelsatz (hinten)	erfasst	41180	2
Fld 12.08 Bl.033	Treibzapfen und Schwingenkurbel	erfasst	44715	
Fld 12.09 Bl.022	Kuppelzapfen	erfasst	45715	
Fld 12.161 Bl.09	Treibachslager	erfasst	44663	
Fld 12.162 Bl.02	Teile zu den Achslagern	erfasst	2395	
Fld 12.18 Bl.011	Kuppelachslager	erfasst	42023	
Fld 12.23 Bl.010	Achslagergehäuse	in Bearbeitung	9011	
Fld 12.25 Bl.07	Achslagerdeckel für Treib- und Kuppelradsatz	erfasst	2487	
Fld 12.30 Bl.07	Schmierpolster	erfasst	42213	
Fld 12.32 Bl.06	Achslagerführung und Stellkeil	erfasst	40778	2
Fld 12.38 Bl.01	Achsgabelsteg (für Treibradsatz)	erfasst	41036	
Fld 12.471 Bl.01	Teile für Achslagerschmierung	erfasst	45716	
Fld 12.472 Bl.01	Teile für Achslagerschmierung	erfasst	45923	
Fld 13.28 Bl.02	Schmierpolster	erfasst	2648	
Fld 13.30 Bl.014	Lenkgestellanordnung	erfasst	45924	
Fld 13.311 Bl.02	Deichsel für vorderes Lenkgestell	in Bearbeitung	44717	
Fld 13.312 Bl.02	Deichsel für hinteres Lenkgestell	erfasst	44798	
Fld 13.32 Bl.05	Teile zur Deichsel	in Bearbeitung	43820	
Fld 13.33 Bl.08	Fangbügel zum Lenkgestell	erfasst	10631	
Fld 13.36 Bl.011	Drehzapfen und Lager vorn	erfasst	7783	
Fld 13.37 Bl.01	Drehzapfen und Lager hinten	erfasst	43697	
Fld 13.40 Bl.09	Radkasten	erfasst	10583	
Fld 13.41 Bl.01	Federbund zur Rückstellfeder	in Bearbeitung	9013	
Fld 13.42 Bl.03	Federspannschraube zur Rückstellvorrichtung	verschollen	?	
Fld 13.43 Bl.013	Anordnung der Schmierung	erfasst	45925	
Fld 13.44 Bl.010	Schmiergefäße und Halter	erfasst	45717	
Fld 13.45 Bl.07	Teile zur Rückstellvorrichtung	in Bearbeitung	43821	
Fld 13.46 Bl.06	Rückstellfeder	erfasst	10632	
Fld 13.49 Bl.08	Federbund und Führung	erfasst	45926	
Fld 13.511 Bl.05	Achslager	erfasst	44665	
Fld 13.512 Bl.03	Teile zum Achslager	in Bearbeitung	9015	
Fld 13.54 Bl.011	Achslagerdeckel	erfasst	43705	
Fld 13.56 Bl.01	Deichsellager für Kuppelachse	erfasst	44721	
Fld 13.65 Bl.04	Einstellachsenanordnung	erfasst	45927	
Fld 13.681 Bl.02	Achslager, hinten	erfasst	44666	
Fld 13.682 Bl.01	Achslager, hinten	in Bearbeitung	41098	
Fld 13.683 Bl.01	Achslager hinten Einzelteile	erfasst	10584	
Fld 13.70 Bl.03	Achslagerdeckel	erfasst	43822	1
Fld 13.711 Bl.02	Schutzblech für Achslager	erfasst	10585	
Fld 13.712 Bl.01	Schutzblech für Deichsellager, hinten	erfasst	7791	
Fld 13.72 Bl.01	Schmierpolster	erfasst	2651	
Fld 13.761 Bl.01	Achslagergehänge	erfasst	44723	
Fld 13.762 Bl.01	Führung für Achslagergehänge	erfasst	44724	
Fld 13.77 Bl.03	Achsgabelsteg	in Bearbeitung	9017	
Fld 13.79 Bl.02	Federbund	in Bearbeitung	5434	
Fld 13.80 Bl.01	Federspannschrauben und Träger	erfasst	44800	2
Fld 13.85 Bl.03	Teile zur Rückstellvorrichtung	erfasst	7792	
Fld 13.88 Bl.02	Anordnung der Schmierung	erfasst	45928	
Fld 14.01 Bl.027	Laufblechanordnung	erfasst	45859	a+b
Fld 14.02 Bl.021	Laufblechschnitte	erfasst	45929	
Fld 14.03 Bl.031	Laufbleche	erfasst	45930	
Fld 14.04 Bl.028	Laufblechwinkel	**)	45931	
Fld 14.05 Bl.06	Klappe im Laufblech	erfasst	10586	
Fld 14.081 Bl.03	Einstieg zum Triebwerk, Anordnung	erfasst	45932	
Fld 14.082 Bl.03	Einstieg zum inneren Triebwerk	erfasst	10587	
Fld 14.09 Bl.026	Laufblechträger	erfasst	45933	
Fld 14.13 Bl.010	Radkasten	erfasst	45860	
Fld 14.15 Bl.02	Tenderbrücke große	in Bearbeitung	9019	
Fld 14.20 Bl.014	Windleitbleche	erfasst	45934	
Fld 14.21 Bl.013	Teile zu den Windleitblechen	erfasst	45935	
Fld 15.01 Bl.032	Führerhaus	erfasst	45936	
Fld 15.03 Bl.020	Führerhauschnitte	erfasst	10588	
Fld 15.05 Bl.034	Führerhausbleche	erfasst	45937	
Fld 15.06 Bl.027	Führerhauswinkel	erfasst	10589	
Fld 15.08 Bl.09	Holzbedachung	erfasst	45938	
Fld 15.09 Bl.09	Holzversteifung der Führerhauswand	erfasst	10633	
Fld 15.10 Bl.030	Führerhausbodenbelag	erfasst	45939	



Zeichnungsnummer	Inhalt	Status	Aufnahmenummer	
Fld 15.12 Bl.03	Führerhausseitentür	erfasst	44735	
Fld 15.161 Bl.01	Drehfenster in der Führerhausvorderwand	erfasst	42095	
Fld 15.162 Bl.03	Drehfenster in der Führerhausvorderwand	erfasst	10590	
Fld 15.21 Bl.01	Festes Fenster in der Führerhausrückwand	in Bearbeitung	9078	
Fld 15.22 Bl.016	Schiebefenster in der Führerhausseitenwand	erfasst	45940	
Fld 15.27 Bl.013	Fensterschirm	erfasst	10591	
Fld 15.29 Bl.01	seitliches Schutzfenster	verschollen	?	
Fld 15.30 Bl.013	Lüftungsaufsatz	erfasst	40526	2
Fld 15.31 Bl.02	Lüftungsklappe	erfasst	7796	
Fld 15.32 Bl.08	Teile zur Lüftungsklappe	erfasst	45941	
Fld 15.35 Bl.012	Klappen in der Führerhauswand	erfasst	10592	
Fld 15.36 Bl.018	Handstangen und Griffe	erfasst	10593	
Fld 15.39 Bl.014	Vorhänge im Führerhaus, Wetterschutz	in Bearbeitung	9023	
Fld 15.39 Bl.016	Vorhänge im Führerhaus, Wetterschutz	in Bearbeitung	9079	
Fld 15.39 Bl.018	Vorhänge im Führerhaus, Wetterschutz	in Bearbeitung	9024	
Fld 15.391 Bl.08	Vorhänge im Führerhaus, Verdunkelung	erfasst	45942	
Fld 15.392 Bl.07	Vorhänge im Führerhaus, Verdunkelung	erfasst	10594	
Fld 15.393 Bl.07	Vorhänge im Führerhaus, Verdunkelung	erfasst	10595	
Fld 15.48 Bl.03	Tritte an der Stehkesselrückwand	erfasst	2494	
Fld 15.51 Bl.01	Sitze (gepolstertes Sitzbrett)	erfasst	2756	
Fld 15.52 Bl.06	Rückenpolster	erfasst	10634	
Fld 15.541 Bl.01	Abschlußblech mit Führung für Steuerstange	erfasst	45943	
Fld 15.542 Bl.01	Abschlußbleche mit Führungen usw.	erfasst	10596	
Fld 17.02 Bl.014	Sandkasten	erfasst	45944	
Fld 17.05 Bl.02	Teile zum Sandkasten	in Bearbeitung	41182	1
Fld 17.10 Bl.022	Teile zum Sandstreuer	erfasst	10597	
Fld 17.13 Bl.030	Sandrohre	erfasst	45945	
Fld 17.15 Bl.022	Halter und Verschraubungen zu den Sandrohren	erfasst	10598	
Fld 17.17 Bl.019	Tritt zum Sandkasten	erfasst	45946	
Fld 17.32 Bl.04	Wärmekasten	erfasst	40598	
Fld 18.011 Bl.015	Kesselbekleidung	erfasst	45861	a+b
Fld 18.012 Bl.013	Kesselbekleidung, Anordnung der Untersätze	erfasst	45862	a+b
Fld 18.03 Bl.025	Wärmeschutzmatten für den Kessel	erfasst	45727	1
Fld 18.04 Bl.022	Teile zur Kesselbekleidung	erfasst	45947	
Fld 18.06 Bl.016	Lukenbekleidung	erfasst	45948	
Fld 18.081 Bl.01	Dombekleidung	erfasst	45949	
Fld 18.082 Bl.01	Dombekleidung, Kappen usw.	erfasst	45950	
Fld 18.11 Bl.010	Einpolterung in der Kesselbekleidung	erfasst	45951	
Fld 18.13 Bl.022	Zylinderbekleidung	erfasst	45952	
Fld 18.15 Bl.024	Wärmeschutzmatten für die Zylinder	erfasst	45727	2
Fld 18.16 Bl.018	Einpolterungen der Zylinderbekleidungen	in Bearbeitung	44802	
Fld 18.18 Bl.011	Zylinderdeckelbekleidung	in Bearbeitung	9081	
Fld 18.22 Bl.019	Bekleidung für Dampfein- und ausströmröhre	erfasst	45863	a+b
Fld 18.25 Bl.012	Vorwärmerbekleidung	erfasst	45953	
Fld 18.35 Bl.01	Druckausgleicherbekleidung	erfasst	45954	
Fld 18.381 Bl.03	Bekleidung für Dampfentnahmestutzen vorn	erfasst	42465	
Fld 18.382 Bl.02	Bekleidung für Dampfentnahmestutzen hinten	erfasst	45655	
Fld 18.40 Bl.02	Bekleidung der Rohre mit Wärmeschutz	erfasst	2498	
Fld 18.42 Bl.013	sonstige Bekleidungen	erfasst	45656	
Fld 18.421 Bl.01	Schutzblech für Luft- und Speisepumpe	erfasst	1103	
Fld 18.43 Bl.01	Ausführung des Wärmeschutzes	erfasst	2415	
Fld 19.01 Bl.020	Zylinder Ø520	erfasst	45864	a+b
Fld 19.041 Bl.05	Innenzylinder	erfasst	45865	a+b
Fld 19.042 Bl.05	Schnitte zum Innenzylinder	erfasst	45657	
Fld 19.05 Bl.01	Schieberbuchse	erfasst	42467	
Fld 19.051 Bl.01	Schieberbuchsendruckring für Innenzylinder	erfasst	4636	
Fld 19.10 Bl.01	Ausströmkasten, vorn	erfasst	1106	
Fld 19.13 Bl.016	vorderer Zylinderdeckel	erfasst	44747	
Fld 19.16 Bl.015	hinterer Zylinderdeckel	erfasst	44692	
Fld 19.21 Bl.02	vorderer Schieberkastendeckel	erfasst	42130	
Fld 19.23 Bl.02	hinterer Schieberkastendeckel	erfasst	40944	
Fld 19.24 Bl.02	hinterer Schieberkastendeckel H.D.	erfasst	40945	a+b
Fld 19.28 Bl.01	Kolbenstangenstopfbuchse Ø100 vorn	erfasst	1109	
Fld 19.421 Bl.02	Druckausgleicher Ø120 (Gehäuse und Deckel)	erfasst	45866	
Fld 19.422 Bl.02	Druckausgleicher, Einzelteile	in Bearbeitung	5373	
Fld 19.423 Bl.01	Krümmern zum Druckausgleicher	erfasst	10599	
Fld 19.432 Bl.01	Einzelteile für die Rohrleitung	erfasst	10600	
Fld 19.47 Bl.023	Zylinderentwässerungsleitung	erfasst	45658	
Fld 19.48 Bl.014	Teile zur Zylinderentwässerung	erfasst	44748	
Fld 19.601 Bl.04	Stutzen und Verschraubungen zur Zylinderschmierung	erfasst	44867	2
Fld 19.602 Bl.01	Ölsperrn	erfasst	2500	
Fld 19.62 Bl.05	Flansche zum Zylinder	erfasst	1112	
Fld 19.63 Bl.07	Paßstücke zum Zylinder, innen	erfasst	10635	
Fld 20.01 Bl.019	Kolben mit Stange	erfasst	44749	
Fld 20.041 Bl.01	Kolbenstangenführung	erfasst	45659	
Fld 20.041 Bl.01	Kolbenstangenführung Ø100	erfasst	40537	1
Fld 20.042 Bl.01	Teile zur Schmierung	erfasst	1250	



Zeichnungsnummer	Inhalt	Status	Aufnahmenummer	
Fld 20.05 Bl.06	Kreuzkopf	erfasst	44673	a
Fld 20.05 Bl.06	Kreuzkopf	erfasst	44673	b
Fld 20.07 Bl.03	Kreuzkopf, innerer	erfasst	45867	a+b
Fld 20.08 Bl.03	Schmiergefäß zum Kreuzkopf	erfasst	40875	
Fld 20.10 Bl.015	Treibstange	erfasst	44674	a
Fld 20.10 Bl.015	Treibstange	erfasst	44674	b
Fld 20.12 Bl.07	Treibstange, innere	erfasst	45868	a+b
Fld 20.15 Bl.016	Fangbügel zur Treibstange	erfasst	10601	
Fld 20.17 Bl.020	Gleitbahn, äußere	in Bearbeitung	9032	
Fld 20.18 Bl.06	Gleitbahn, innere	erfasst	10602	
Fld 20.20 Bl.017	Kuppelstange zwischen 1. und 2. Radsatz	erfasst	44750	
Fld 20.21 Bl.023	Kuppelstange zwischen 2. und 3. Radsatz	erfasst	45869	a+b
Fld 20.22 Bl.08	Kuppelstange zwischen 4. und 5. Radsatz	erfasst	44751	
Fld 20.22 Bl.010	Kuppelstange zwischen 3. und 4. Radsatz	erfasst	45870	
Fld 20.271 Bl.01	Schmiergefäßdeckel zu den Treib- und Kuppelstangen	in Bearbeitung	9033	
Fld 20.272 Bl.01	Schmiergefäßdeckel zu den Kuppelstangen	erfasst	44752	
Fld 20.273 Bl.01	Treib- und Kuppelstangen (Einzelteile)	erfasst	44868	1
Fld 21.01 Bl.024	Steuerungsanordnung	erfasst	45871	a+b
Fld 21.04 Bl.024	Steuerungsergebnis am Modell aufgenommen	erfasst	45660	
Fld 21.07 Bl.09	Kolbenschieber Ø300 Regel-Bauart	erfasst	45661	
Fld 21.11 Bl.02	Schieberstangenkopf	erfasst	40540	1
Fld 21.12 Bl.03	Schieberstange für Regel-Kolbenschieber	erfasst	10603	
Fld 21.18 Bl.04	Lager für Übertragungswelle	erfasst	10604	
Fld 21.20 Bl.06	Übertragungswelle für Innensteuerung	erfasst	45662	
Fld 21.21 Bl.010	Schieberschubstange	erfasst	45663	
Fld 21.23 Bl.05	Hängeeisen	erfasst	10605	
Fld 21.24 Bl.09	Voreilhebel und Lenkerstange	erfasst	44754	
Fld 21.241 Bl.01	Voreilhebel und Lenkerstange (innen)	erfasst	45664	
Fld 21.25 Bl.010	Lenkeransatz am Kreuzkopf	erfasst	45665	
Fld 21.28 Bl.02	Schwinge N.D. (äußere)	erfasst	44755	
Fld 21.291 Bl.09	Schwingen- und Steuerwellenlager usw.	erfasst	45666	
Fld 21.292 Bl.08	Schwingen- und Steuerwellenlager usw.	erfasst	45728	2
Fld 21.293 Bl.05	Schwingen- und Steuerwellenlager usw.	erfasst	45667	
Fld 21.31 Bl.09	Schwingenstange	erfasst	44757	
Fld 21.32 Bl.06	Schwingenstange, innere	erfasst	45872	
Fld 21.35 Bl.024	Steuerwelle mit Hebel	erfasst	45668	
Fld 21.39 Bl.04	Träger für Steuerwellenlager	erfasst	45669	
Fld 21.41 Bl.021	Rückzugfeder zur Steuerung	erfasst	45670	
Fld 21.42 Bl.01	Steuerbock	verschollen	?	
Fld 21.44 Bl.01	Steuerschraube und Teile	erfasst	40545	2
Fld 21.46 Bl.03	Steuermutter	erfasst	1127	
Fld 21.47 Bl.019	Ziffernstreifen zur Steuerschraube	erfasst	10606	
Fld 21.49 Bl.01	Steuerhändel	erfasst	40546	1
Fld 21.501 Bl.01	Steuerstange	erfasst	45671	
Fld 21.502 Bl.01	Steuerstange Zwischenhebel und Lager	erfasst	45672	
Fld 21.53 Bl.01	Feststellvorrichtung der Steuerstange	erfasst	1254	
Fld 21.551 Bl.05	Schmiergefäße, Schmiergefäßdeckel	erfasst	42164	
Fld 21.552 Bl.04	Schmiergefäße zu der Schwingenstange	in Bearbeitung	7817	
Fld 21.553 Bl.03	Schmierung für Übertragungswelle	erfasst	10607	
Fld 22.03 Bl.039	Bremsrohranordnung und andere Luftrohre	erfasst	45873	a+b
Fld 22.04 Bl.034	Schnitte zur Bremsrohranordnung	erfasst	45874	
Fld 22.11 Bl.025	Bremswelle mit Hebel	erfasst	9036	
Fld 22.13 Bl.015	Bremswellenlager	erfasst	9037	
Fld 22.17 Bl.026	Bremszugstangen	erfasst	45673	
Fld 22.23 Bl.025	Bremsbalken	erfasst	44869	2
Fld 22.24 Bl.022	Ausgleichhebel zur Bremse	erfasst	44762	
Fld 22.28 Bl.020	Bremsgehängeträger	erfasst	44763	
Fld 22.29 Bl.024	Bremsklotzhängeeisen, vorderes	erfasst	44764	
Fld 22.30 Bl.01	Bremsklotzhängeeisen, vor der 2. Kuppelachse	in Bearbeitung	9038	
Fld 22.31 Bl.01	Bremsklotzhängeeisen, mittleres	erfasst	44765	
Fld 22.32 Bl.01	Bremsklotzhängeeisen, hinteres	in Bearbeitung	9039	
Fld 22.35 Bl.02	Schmierung für Bremshebel	erfasst	10608	
Fld 22.36 Bl.019	Hubbegrenzung und Stellvorrichtung	erfasst	44766	
Fld 22.37 Bl.05	Bremsklotz für Rad-Ø 1250-1400	erfasst	42484	
Fld 22.37 Bl.06	Bremsklotz für Rad-Ø 1500-1750	erfasst	44767	
Fld 22.39 Bl.026	Rückzugfeder und Teile	erfasst	44768	
Fld 22.40 Bl.03	Mitnehmervorrichtung	erfasst	10609	
Fld 22.41 Bl.027	Fangbügel zur Bremse	erfasst	45718	
Fld 22.52 Bl.021	Befestigung für Bremszylinder	in Bearbeitung	9083	
Fld 22.53 Bl.01	Kolbenstange zum Bremszylinder	in Bearbeitung	9042	
Fld 22.571 Bl.04	Befestigung für Bremsluftbehälter	erfasst	45674	
Fld 22.572 Bl.04	Befestigung für Bremsluftbehälter	erfasst	10610	
Fld 22.60 Bl.024	Halter für Bremsventile	erfasst	45719	
Fld 22.61 Bl.03	Luftpumpendampfventil und Halter	erfasst	2678	
Fld 22.64 Bl.019	Stutzen und Verschraubungen zur Bremsleitung	in Bearbeitung	9043	
Fld 22.65 Bl.03	Bremskupplung mit Halter	verschollen	?	
Fld 22.671 Bl.013	Rohrhalter zur Bremsleitung	erfasst	45675	



Zeichnungsnummer	Inhalt	Status	Aufnahmenummer	
Fld 22.672 Bl.011	Rohrhalter zur Bremsleitung	erfasst	45676	
Fld 22.673 Bl.01	Rohrhalter zur Bremsleitung	erfasst	10611	
Fld 22.701 Bl.01	Gegendruckbremse, Rohranordnung	erfasst	45875	a+b
Fld 22.702 Bl.01	Gegendruckbremse (Schnitte usw.)	erfasst	45720	
Fld 22.711 Bl.01	Ventil zur Gegendruckbremse	erfasst	10612	
Fld 22.712 Bl.01	Ventil zur Gegendruckbremse	erfasst	45721	
Fld 22.731 Bl.02	Teile zur Gegendruckbremse	erfasst	45677	
Fld 22.732 Bl.01	Teile zur Gegendruckbremse	erfasst	45679	
Fld 22.733 Bl.01	Teile zur Gegendruckbremse	erfasst	10613	
Fld 22.734 Bl.01	Teile zur Gegendruckbremse	erfasst	10614	
Fld 22.74 Bl.04	Teile zur Gegendruckbremse (Rohrleitung usw.)	erfasst	45722	
Fld 22.791 Bl.01	Bremsteile von auswärts	erfasst	40972	2
Fld 22.792 Bl.03	Bremsteile von auswärts	erfasst	2435	
Fld 22.793 Bl.03	Bremsteile von auswärts	erfasst	2436	
Fld 22.794 Bl.04	Bremsteile von auswärts	erfasst	45678	
Fld 22.796 Bl.01	Bremsteile von auswärts	erfasst	10636	
Fld 22.831 Bl.03	Bremsgestängeanordnung	in Bearbeitung	44804	
Fld 22.832 Bl.01	Bremsgestängeanordnung, hinten	in Bearbeitung		
Fld 22.851 Bl.03	Bremsklotzhängeeisen	in Bearbeitung	9045	
Fld 22.852 Bl.01	Bremsklotzhängeeisen, hinten	in Bearbeitung	9046	
Fld 22.861 Bl.04	Hubbegrenzung und Stellvorrichtung	in Bearbeitung	9047	
Fld 22.862 Bl.01	Hubbegrenzung und Stellvorrichtung	erfasst	7833	
Fld 22.87 Bl.07	Bremsgehängeträger, vorn und hinten	erfasst	7834	
Fld 22.873 Bl.01	Bremsgehängeträger, vorn	in Bearbeitung	9084	
Fld 22.874 Bl.01	Bremsträger, hinten	in Bearbeitung	9085	
Fld 22.891 Bl.03	Bremswelle, Bremshebel, usw.	in Bearbeitung	9048	
Fld 22.892 Bl.01	Bremshebel und Rückzugfeder, hinten	in Bearbeitung	44805	
Fld 22.911 Bl.03	Zugstangen, vorn	in Bearbeitung	9086	
Fld 22.912 Bl.01	Zug- und Druckstangen, hinten	erfasst	7916	
Fld 22.92 Bl.05	Bremsbalken, vorn	erfasst	7917	
Fld 22.922 Bl.01	Bremsbalken, hinten	erfasst	7918	
Fld 22.94 Bl.03	Fangbügel zur Drehgestellbremse	in Bearbeitung	9050	
Fld 23.03 Bl.032	Aschkastenzüge und Teile	erfasst	45680	
Fld 23.04 Bl.013	Aschkastenzüge und Teile	erfasst	45681	
Fld 23.09 Bl.026	Zylinderventilzug	erfasst	45876	
Fld 23.10 Bl.016	Führungsbolzen und Handhebel zum Zylinderventilzug	erfasst	45682	
Fld 23.11 Bl.024	Teile zum Zylinderventilzug	erfasst	45683	
Fld 23.14 Bl.021	Pfeifenzug und Zug zum Luftpumpendampfventil	erfasst	45684	
Fld 23.17 Bl.015	Sicherheitsventilzug	erfasst	45685	
Fld 23.19 Bl.010	Strahlpumpenzug	erfasst	45686	
Fld 23.23 Bl.022	Hilfsbläserzug	erfasst	45687	
Fld 23.351 Bl.011	Zug und Rohrleitung zum Kesselabschlammventil	erfasst	45688	
Fld 23.352 Bl.05	Halter und Verschraubungen usw.	erfasst	45692	
Fld 23.353 Bl.01	Anstellhahn zum Kesselabschlammventil	erfasst	44870	2
Fld 23.37 Bl.010	Zug zum Speisepumpendampfventil	erfasst	45689	
Fld 23.43 Bl.011	Zug zur Dampfheizeinrichtung	erfasst	10615	
Fld 23.45 Bl.03	Gegendruckbremszug	erfasst	45690	
Fld 23.571 Bl.01	Handstangen und Stützen am Kessel	erfasst	45691	
Fld 23.572 Bl.01	Handstangen und Stützen am Kessel	erfasst	10616	
Fld 24.01 Bl.025	Halter zur Strahlpumpe	erfasst	10617	
Fld 24.02 Bl.03	Halter für Speisewasserkupplung	erfasst	2699	
Fld 24.06 Bl.02	Signalstütze an der Rauchkammer	erfasst	1258	
Fld 24.11 Bl.021	Halter für Druckmesser	erfasst	45693	
Fld 24.12 Bl.08	Halter zum Anstellhahn für Druckausgleicher	erfasst	10637	
Fld 24.14 Bl.03	Halter für Ölfaschen	erfasst	1151	
Fld 24.141 Bl.01	Abstellblech für Ölfaschen	erfasst	1152	
Fld 24.16 Bl.018	Halter für Näßeinrichtung	erfasst	10618	
Fld 24.20 Bl.02	Halter für Fahrplan und Zettel	erfasst	1259	
Fld 24.21 Bl.027	Schilderanordnung, Anstrich, Malerei	erfasst	45694	
Fld 24.23 Bl.01	Nummernschild	erfasst	1260	
Fld 24.24 Bl.02	Untersatz für Nummernschild	erfasst	1261	
Fld 24.28 Bl.01	Firmenschild	erfasst	2510	
Fld 24.30 Bl.01	Kesselschild	erfasst	1263	
Fld 24.31 Bl.013	Gattungsschild	erfasst	1264	
Fld 24.34 Bl.01	Untersuchungsschild	erfasst	1265	
Fld 24.35 Bl.01	Geschwindigkeitsschild	erfasst	2513	
Fld 24.36 Bl.01	Anweisungsschild für Gegendruckbremse	erfasst	10638	
Fld 24.39 Bl.012	Wasserstandmarke	erfasst	10619	
Fld 24.42 Bl.01	Schild für Stahlfeuerbüchse	erfasst	1268	
Fld 24.43 Bl.011	Schild für Schmierleitung	erfasst	10639	
Fld 24.46 Bl.01	verschiedene Aufschriftschilder	in Bearbeitung		
Fld 24.50 Bl.03	Halter für Schilder zur Spritzeinrichtung	erfasst	1155	
Fld 25.011 Bl.012	Vorwärmer- und Speisepumpenanordnung	erfasst	45877	a+b
Fld 25.012 Bl.010	Schnitte zur Vorwärmer- und Speisepumpenanordnung	erfasst	45696	
Fld 25.02 Bl.05	Vorwärmer	erfasst	1157	
Fld 25.08 Bl.02	Winkelringe und Stützen zum Vorwärmer	erfasst	40605	
Fld 25.09 Bl.01	Hähne zum Vorwärmer	erfasst	1270	



Zeichnungsnummer	Inhalt	Status	Aufnahmenummer	
Fld 25.12 Bl.01	Wasserabscheider zum Vorwärmer	erfasst	1158	
Fld 25.13 Bl.08	Befestigung des Vorwärmers	erfasst	10620	
Fld 25.15 Bl.014	Träger zur Speisepumpe	erfasst	44784	
Fld 25.18 Bl.014	Flansche zur Rohrleitung für Vorwärmer	erfasst	42188	
Fld 25.19 Bl.014	Stutzen und Verschraubungen zur Rohrleitung	erfasst	45723	
Fld 25.192 Bl.01	Krümmen am Vorwärmer	erfasst	1271	
Fld 25.20 Bl.019	Rohrhalter	erfasst	45695	
Fld 25.21 Bl.01	Druckmesser und Halter	erfasst	1272	
Fld 25.23 Bl.01	Speisepumpe	erfasst	1160	
Fld 25.33 Bl.013	Speisewasserreiniger-Anordnung	erfasst	45724	
Fld 25.39 Bl.03	Einführungsdüsen für Speisewasserreiniger	erfasst	40898	
Fld 25.45 Bl.013	Dom für Speisewasserreiniger	erfasst	45728	1
Fld 25.46 Bl.03	Schlammabscheider	in Bearbeitung	41155	
Fld 26.011 Bl.09	Anordnung der Dampfheizung	erfasst	45878	a+b
Fld 26.012 Bl.08	Schnitte zur Dampfheizeinrichtung	erfasst	10621	
Fld 26.03 Bl.01	Druckminderventil zur Dampfheizung	erfasst	1162	
Fld 26.04 Bl.01	Dreiweghahn zur Dampfheizeinrichtung	erfasst	40616	1
Fld 26.05 Bl.02	Krümmen zur Dampfheizeinrichtung	erfasst	1273	
Fld 26.06 Bl.018	Halter für Umschaltventil	erfasst	10640	
Fld 26.07 Bl.02	Absperrhahn und Teile	verschollen	?	
Fld 26.09 Bl.03	Flansche zur Dampfheizeinrichtung	erfasst	10622	
Fld 26.10 Bl.04	Rohrverschraubung und Stutzen zur Dampfheizeinrichtung	erfasst	1275	
Fld 26.13 Bl.023	Rohrhalter zur Dampfheizeinrichtung	erfasst	45697	
Fld 26.15 Bl.01	Heizdruckmesser	erfasst	2765	
Fld 26.20 Bl.023	Schmierpumpenanordnung und Rohrleitung	erfasst	45879	a+b
Fld 26.21 Bl.019	Querschnitte zur Schmierpumpenanordnung	erfasst	45698	
Fld 26.22 Bl.026	Antrieb zur Schmierpresse	erfasst	10623	
Fld 26.23 Bl.026	Teile zum Schmierpumpenantrieb	erfasst	45699	
Fld 26.25 Bl.014	Träger zur Schmierpumpe	erfasst	45700	
Fld 26.27 Bl.011	Stutzen und Verschraubungen zur Schmierleitung	erfasst	2526	
Fld 26.28 Bl.023	Rohrhalter zur Schmierleitung	erfasst	45729	2
Fld 26.30 Bl.015	Halter für Tropfenzeiger	erfasst	45701	
Fld 26.31 Bl.020	Geschwindigkeitsmesser-Anordnung	erfasst	10624	
Fld 26.34 Bl.016	Halter für Geschwindigkeitsmesser	erfasst	45702	
Fld 26.901 Bl.028	Anordnung der elektrischen Beleuchtung	erfasst	45880	a+b
Fld 26.902 Bl.019	Anordnung der elektrischen Beleuchtung, Querschnitte	erfasst	45703	
Fld 26.92 Bl.024	Anordnung der Dampfleitung zur Lichtmaschine	erfasst	45704	
Fld 26.93 Bl.013	Träger für Lichtmaschine	erfasst	10641	
Fld 26.95 Bl.012	Zug zum Dampfventil zur Lichtmaschine	erfasst	45705	
Fld 26.961 Bl.01	Teile für Rohrleitung zur Lichtmaschine	erfasst	1278	
Fld 26.962 Bl.01	Teile für Rohrleitung zur Lichtmaschine	erfasst	10625	
Fld 26.981 Bl.013	Halter für Steckdosen und Kabel	erfasst	45706	
Fld 26.982 Bl.09	Halter für Steckdosen und Kabel	erfasst	45729	1
Fld 28.01 Bl.019	Verzeichnis der mitzuliefernden Zuberhörteile	erfasst	10626	
Fld 29.09 Bl.037	Feuerbüchse	erfasst	45707	
Fld 29.09 Bl.038	Feuerbüchse, Stahl geschweißt	erfasst	45708	

*) Nur Teil a verfilmt, Schriftfeld teilweise abgeschnitten

**) Zeichnung unscharf

[Zeichnungen bereits bei Baureihe 01 gefilmt](#)

[Zeichnungen bereits bei Baureihe 03 gefilmt](#)

[Zeichnungen bereits bei Baureihe 01.10 gefilmt](#)

[Zeichnungen bereits bei Baureihe 23 gefilmt](#)

[Zeichnungen bereits bei Baureihe 41 gefilmt](#)

[Zeichnungen bereits bei Baureihe 44 gefilmt](#)

[Zeichnungen bereits bei Baureihe 50 gefilmt](#)