

Mikrofilmverzeichnis

Baureihe 58.10-21 (preuß. G12)

Bauart: 1'Eh3
 Gattung: G56.17
 Abteilung: TD I
 Bestand: 200 Dampflokbau Inland

Bearbeiter: Dipl.-Ing. Michael Bergmann

Stand: 01.08.2018



**HENSCHEL-MUSEUM
 +
 SAMMLUNG e.V.**

Wolfhager Straße 109 • D-34127 Kassel
 Tel.: 0561 / 80 17 250
 info@henschel-museum.com
 www.henschel-museum.com

Zeichnungsnummer	Inhalt	Status	Aufnahmenummer	
Nr. 1 II	Kessel	erfasst	48043	
Nr. 2	Kümpelbleche	in Bearbeitung	48178	
Nr. 3	Feuerbüchse	erfasst	48044	
Nr. 3 I	Feuerbüchse	in Bearbeitung	47530	
Nr. 3 A	Hohler Stehbolzen mit herausziehbaren Düsenkopf	erfasst	11964	
Nr. 3 B	Feuerbrücke	erfasst	48175	2
Nr. 4	Feuerbuchsbodenring	erfasst	48045	
Nr. 4	Feuerbuchsbodenring	erfasst	48176	2
Nr. 4 III	Feuerbuchsbodenring	in Bearbeitung	47569	1
Nr. 5	Längsanker	erfasst	48046	
Nr. 7	Versteifung der Feuerkastendecke	erfasst	48175	1
Nr. 8	Deckenanker	erfasst	48200	1
Nr. 8 I	Deckenanker	in Bearbeitung	48179	1
Nr. 8 A	Barrenanker	in Bearbeitung	48184	1
Nr. 8 A II	Barrenanker	in Bearbeitung	48179	2
Nr. 9	Feuerkasten und Rohrwandstrebe	erfasst	48047	
Nr. 11 B	Waschluker	erfasst	41177	1
Nr. 12	Feuertürring	erfasst	48180	2
Nr. 13 I	Dom	in Bearbeitung	48181	1
Nr. 13 A	Dom für Speiswasserreiniger	erfasst	48048	
Nr. 14	Reinigungsluker am Feuerkasten	erfasst	48180	1
Nr. 14 A	Bekleidung für Deckenluke am Feuerkasten	in Bearbeitung	48181	2
Nr. 14 B	Reinigungsluke u. Langkessel u.s.w.	in Bearbeitung	48182	1
Nr. 15	Rohreinteilung	erfasst	48049	
Nr. 15 A	Siederöhren	in Bearbeitung	48182	2
Nr. 15 A II	Rauch- und Siederohre	in Bearbeitung	48188	1
Nr. 16	Schleppanker	in Bearbeitung	48183	1
Nr. 17	Schlammtopf	erfasst	48050	
Nr. 17 A	Bekleidung für Schlammtopf	in Bearbeitung	48183	2
Nr. 17 A II	Bekleidung für Schlammtopf	erfasst	48051	
Nr. 17 B	Schlammtopf	erfasst	48052	
Nr. 18	Mannlochdeckel für Speiswasserreiniger	erfasst	48053	
Nr. 18	Mannlochdeckel für Speiswasserreiniger	erfasst	47732	1
Nr. 18 I	Mannloch für Speiswasserreiniger	in Bearbeitung	47578	1
Nr. 18 A	Rieselkasten zum Speiswasserreiniger	in Bearbeitung	48184	2
Nr. 18 A I	Rieselkasten zum Speiswasserreiniger	erfasst	48185	2
Nr. 19	Kesselvernietung	erfasst	48054	
Nr. 20 A	Stiftschrauben und Rollen zur Feuertür	erfasst	11966	
Nr. 24	Schornstein	erfasst	48185	1
Nr. 24 I	Schornstein	erfasst	48186	1
Nr. 25	Teile zur Rußausblasvorrichtung	erfasst	48186	2
Nr. 26	Kipprostanordnung	erfasst	48055	
Nt. 26	Kipprostanordnung	in Bearbeitung	41188	2
Nr. 26 A	Rostanordnung (Deckblatt zu Zchg. Nr. 26)	erfasst	11984	
Nr. 26 A	Lager, Spindel und Hebel für Kipprostzug	erfasst	48056	
Nr. 26 A	Einzelteile zum Kipprost	in Bearbeitung	41187	1
Nr. 26 A III	Lager, Spindel und Hebel für Kipprostzug	erfasst	48057	
Nr. 26 A IV	Teile zum Kipprost	erfasst	48176	1
Nr. 27	Teile zum Kipprost und Roststäbe	erfasst	48058	
Nr. 27 A I (3.190)	Teile zum Rost	erfasst	48040	
Fld 3.21 Bl.001	Teile zum Kipprost	erfasst	11965	
Nr. 28	Aschkasten	erfasst	48059	
Nr. 28	Aschkasten	erfasst	48060	
Nr. 29	Klappen, Züge und Einzelteile zum Aschkasten	erfasst	48061	
Nr. 33	Funkenfänger	erfasst	48062	
Nr. 33	Funkenfänger	erfasst	47738	1
Nr. 33 I	Funkenfänger	erfasst	48063	
Nr. 34	Entwässerungsstützen	in Bearbeitung	48187	2
Nr. 36 I	Pop-Sicherheitsventil, System "Coale"	erfasst	47533	
Nr. 36 A	Untersätze für Sicherheitsventil	in Bearbeitung	48189	1
Nr. 36 A III	Untersätze für Sicherheitsventil	in Bearbeitung	48199	1
Nr. 36 B	Sicherheitsventilbekleidung u.s.w.	in Bearbeitung	48189	2
Nr. 36 B I	Sicherheitsventil-Bekleidung	in Bearbeitung	47588	1
Nr. 37	Zug zum Sicherheitsventil	in Bearbeitung	48190	1
Nr. 40	Wasserstand	in Bearbeitung	48190	2



Zeichnungsnummer	Inhalt	Status	Aufnahmenummer	
Nr. 40	Wasserstand	erfasst	47740	2
Nr. 40 B	Laternenstütze für Wasserstand	erfasst	11967	
Nr. 40 C	Anschlußstutzen für Vacuummeter	erfasst	48191	1
Nr. 40 C	Anschlußstutzen für Vacuummeter	in Bearbeitung	47589	1
Nr. 43	Dampfpfeife	erfasst	48191	2
Nr. 44 I	Pfeifenzug	erfasst	48064	
Nr. 45 A	Stutzen und Untersatz für Kesselspeiseventil	erfasst	48065	1
Nr. 46	Spritzenstutzen	erfasst	48066	
Nr. 46	Spritzenstutzen	in Bearbeitung	48192	1
Nr. 46	Spritzenstutzen	erfasst	47741	2
Nr. 46 B	Rauchkammerspritzvorrichtung	in Bearbeitung	48192	2
Nr. 46 C	Injektorflansche	in Bearbeitung	48193	1
Nr. 46 C	Injektorflansche	in Bearbeitung	47589	2
Nr. 46 C I	Injektorflansche	in Bearbeitung	48193	2
Nr. 47	Ringbläser	erfasst	48067	
Nr. 47	Ringbläser	erfasst	47741	1
Nr. 47 I	Ringbläser	erfasst	48203	1
Nr. 47 A	Hilfsbläser und Siederohrausblasvorrichtung	in Bearbeitung	48194	1
Nr. 47 A	Hilfsbläser und Siederohrausblasvorrichtung	erfasst	47742	2
Nr. 47 A I	Hilfsbläser u. Heizleitung, außen	in Bearbeitung	48194	2
Nr. 47 A II	Hilfsbläser und Siederohrausblasvorrichtung	in Bearbeitung	47591	1
Nr. 48	Injektordampfventil	in Bearbeitung	48195	1
Nr. 48	Injektordampfventil mit Handhebel	in Bearbeitung	48195	2
Nr. 49	Aschkasten-Spritzvorrichtung	erfasst	48196	2
Nr. 50 A	Rauchkammer-, Kohlennäß- und Aschkasten Einspritzung	erfasst	48196	1
Nr. 50 A I	Rauchkammer-, Kohlennäß- und Aschkasten Einspritzung	erfasst	48197	2
Nr. 50 A II	Rauchkammer-, Kohlennäß- und Aschkasten Einspritzung	erfasst	48197	1
Nr. 51	Kesselablaßhahn mit Heizvorrichtung	in Bearbeitung	48198	1
Nr. 51 B	Abschalmschieber	in Bearbeitung	48198	2
Nr. 51 C	Teile zum Abschlammschieber	in Bearbeitung	48199	2
Nr. 51 D	Ablaßventil für Kessel und Schlammtopf	erfasst	48065	2
Nr. 52	Ablaßhahn zum Schlamm sack	erfasst	48200	2
Nr. 52	Ablaßhahn für Schlamm sack	in Bearbeitung	48201	1
Nr. 52 B	Einführungsdüse für Speisewasserreiniger	in Bearbeitung	48202	1
Nr. 52 B	Einführungsdüse für Speisewasserreiniger	erfasst	48069	
Nr. 52 B V	Einführungsdüse für Speisewasserreiniger	erfasst	48068	
Nr. 52 C	Zug zum Abschlammschieber u.s.w.	erfasst	48203	2
Nr. 52 D	Steckschlüssel für Kessel- und Schlamm sack-Ablaßhahn	erfasst	48070	
Nr. 52 F	Anordnung des Abschlammschiebers	erfasst	47744	1
Nr. 53	Teile zur Bandagenspritze	in Bearbeitung	48202	2
Nr. 53	Teile zur Bandagenspritze	erfasst	47745	1
Nr. 53 A	Halter und Schellen zur Bandagenspritze	in Bearbeitung	48204	1
Nr. 53 A	Halter und Schellen zur Bandagenspritze	erfasst	47744	2
Nr. 54	Rohrverschraubungen	in Bearbeitung	48204	2
Nr. 56	Armaturstutzen	erfasst	48041	a
Nr. 56	Armaturstutzen	erfasst	48041	b
Nr. 56 I	Armaturstutzen für ältere Lok	erfasst	48071	
Nr. 56 A	Untersatz für Armaturstutzen	in Bearbeitung	48201	2
Nr. 56 A	Untersatz für Armaturstutzen	erfasst	11968	
Nr. 56 A	Untersatz für Armaturstutzen	erfasst	47746	2
Nr. 56 C	Manometerhähne	in Bearbeitung	48209	1
Nr. 56 C	Manometerhähne	erfasst	47746	1
Nr. 56 D II	Verlegung der Armaturstutzen u.s.w.	in Bearbeitung	48206	1
Nr. 57	Teile zu den Druckausgleich- und Luftsaugventilen	in Bearbeitung	48205	1
Nr. 57 I	Teile zu den Druckausgleich- und Luftsaugventilen	erfasst	47745	2
Nr. 58 D	Sicherheitsventil am Zylinderdeckel	in Bearbeitung	48205	2
Nr. 60 B	Flansche für Einstromrohre	in Bearbeitung	48206	2
Nr. 62 B	Anordnung des Regulators	in Bearbeitung	48236	1
Nr. 63	Regulator und Knierohr	in Bearbeitung	48207	1
Nr. 63	Regulator und Knierohr	in Bearbeitung	47600	2
Nr. 64	Regulator-Stopfbüchse	in Bearbeitung	48207	2
Nr. 64 I	Regulator-Stopfbüchse	erfasst	47748	2
Nr. 64 A	Teile zum Regulatorzug	in Bearbeitung	48208	1
Nr. 64 A	Teile zum Regulatorzug	erfasst	48072	
Nr. 64 A II	Teile zum Regulatorzug	erfasst	48073	
Nr. 64 B	Anordnung und Teile für Zug zum Regulator	erfasst	48074	
Nr. 64 C	Träger für Regulatorwelle	in Bearbeitung	48209	2
Nr. 65	Vordere und hintere Dichtungslinse u.s.w.	in Bearbeitung	48210	1
Nr. 65	Vordere und hintere Dichtungslinse	in Bearbeitung	47602	1
Nr. 66	vordere Partie	in Bearbeitung	48210	2
Nr. 66 A	Dampfeinstromrohre	in Bearbeitung	48208	2
Nr. 66 A	Eingangsrohre - Flickbleche u.s.w.	erfasst	48075	
Nr. 66 A II	Eingangsrohre - Flickbleche u.s.w.	erfasst	48042	
Nr. 66 C	Schoner in der Rauchkammer	in Bearbeitung	48211	1
Nr. 66 C	Schoner in der Rauchkammer	in Bearbeitung	47605	2
Nr. 68	Exhaustor	erfasst	48076	
Nr. 68 II	Exhaustor	erfasst	48077	



Zeichnungsnummer	Inhalt	Status	Aufnahmenummer	
Nr. 73 A	Schraubenschlüssel für Drehzapfen	in Bearbeitung	48213	1
Nr. 74	Sandkasten (Knorr)	erfasst	48078	
Nr. 74	Sandkasten mit Rüttelvorrichtung	erfasst	48079	
Nr. 74	Sandkasten	erfasst	47715	
Nr. 74 I	Sandkasten	in Bearbeitung	48080	
Nr. 74 A	Teile zu den Sandrohren	in Bearbeitung	48211	2
Nr. 74 A	Teile zu den Sandrohren	erfasst	47752	2
Nr. 74 B	Fußtritt am Sandkasten	in Bearbeitung	48212	1
Nr. 74 C	Dombekleidung	in Bearbeitung	48213	2
Nr. 74 C I	Dombekleidung	in Bearbeitung	47603	2
Nr. 74 G	Sandkastenzug	erfasst	48081	
Nr. 74 h	Teile zum Sandkasten	erfasst	48082	
Nr. 74 K I	Sandkasten	erfasst	48083	
Nr. 74 K III	Sandkasten	erfasst	47536	
Nr. 74 L (17.02)	Sandkasten	erfasst	48084	
Nr. 75 A	Ausrüstungsgegenstände - Schraubenschlüssel	in Bearbeitung	48212	2
Nr. 75 C	Holzkasten für Kolbenschieberringe	erfasst	48233	1
Nr. 75 D	Ausrüstungsgegenstände	in Bearbeitung	48214	1
Nr. 75 E	Ausrüstungsgegenstände u.s.w.	in Bearbeitung	48214	2
Nr. 75 F	Ausrüstungsgegenstände u.s.w.	erfasst	48216	1
Nr. 75 G	Aufsteckschlüssel für Ablaßhahn	erfasst	11969	
Nr. 75 K	Rohrnadel und Rohrkratzer	erfasst	48215	2
Nr. 76	Schlauchkupplung zur Speisewasserleitung	in Bearbeitung	48085	
Nr. 76 I	Schlauchkupplung zur Speisewasserleitung	erfasst	48086	
Nr. 76 A	Halter für Schlauchkupplung	erfasst	48215	1
Nr. 76 A	Halter für Schlauchkupplung	in Bearbeitung	47538	
Nr. 76 A I	Halter für Schlauchkupplung	in Bearbeitung	48087	
Nr. 76 D	Teile zur Schlauchkupplung	in Bearbeitung	47615	1
Nr. 76 E	Flansche zur Speisewasserschlauchkupplung	erfasst	11946	
Nr. 77	Entwässerungshähne	erfasst	48216	2
Nr. 77 C	Spannkupplung	erfasst	48217	2
Nr. 82	Manometerhalter	erfasst	48217	1
Nr. 82	Manometerhalter	in Bearbeitung	48218	1
Nr. 82	Manometerhalter	erfasst	47754	2
Nr. 83	Träger für Injektor	in Bearbeitung	48218	2
Nr. 83 A	Krümmer am Injektor	in Bearbeitung	48235	1
Nr. 84	Dampfheizungshähne	erfasst	48088	
Nr. 84 A	Ventil und Zug zur Dampfheizung	in Bearbeitung	48219	1
Nr. 84 B	Flansche zur Dampfheizung	in Bearbeitung	48219	2
Nr. 84 D	Krümmer für Dampfheizung	in Bearbeitung	48220	1
Nr. 84 D	Krümmer für Dampfheizung	erfasst	47754	1
Nr. 84 E	Schellen für Dampfheizung	in Bearbeitung	48220	2
Nr. 85	Hintere Partie	erfasst	48032	
Nr. 85	Hintere Partie	erfasst	48089	
Nr. 86	Halter für Ölflaschen	in Bearbeitung	48221	1
Nr. 90	Rahmenstoß- und Bohrschablone	in Bearbeitung	48090	
Nr. 90 A	Rahmkenbrücke für ältere G12 Lok	in Bearbeitung	48221	2
Nr. 91	Rahmen	erfasst	48091	
Nr. 91 A I	Rahmen - Querschnitte	erfasst	48092	
Nr. 92	Anordnung des Bisselgestells	erfasst	48093	
Nr. 92 A	Verstrebung für Stützzapfen	in Bearbeitung	48222	1
Nr. 92 A	Verstrebung für Stützzapfen	erfasst	47757	2
Nr. 92 A II	Verstrebung für Stützzapfen	in Bearbeitung	48222	2
Nr. 93	Stützzapfen und Hängeeisen u.s.w.	erfasst	48094	
Nr. 93 II	Stützzapfen und Hängeeisen	in Bearbeitung	47544	
Nr. 93 III	Stützzapfen und Hängeeisen u.s.w.	in Bearbeitung	48095	
Nr. 93 IV	Stützzapfen und Hängeeisen u.s.w.	in Bearbeitung	48096	
Nr. 93 A	Längs- und Querausgleichhebel	erfasst	48223	2
Nr. 93 A II	Längs- und Querausgleichhebel	in Bearbeitung	47630	1
Nr. 93 B	Deichsel zum Bisselgestell	erfasst	48223	1
Nr. 94	Querstreben zum Bisselgestell	erfasst	48224	2
Nr. 94 A	Wiege zum Bisselgestell	erfasst	48224	1
Nr. 95	Gleitbacken, Keile und Unterzüge u.s.w.	erfasst	48097	
Nr. 95	Gleitbacken, Keile und Unterzüge u.s.w.	erfasst	47758	1
Nr. 95 A	Gleitbacken, Keile und Unterzüge u.s.w.	in Bearbeitung	48098	
Nr. 95 A	Gleitbacken, Keile und Unterzüge u.s.w.	erfasst	47717	
Nr. 95 B	Gleitbahn für Laufachse	erfasst	48225	2
Nr. 95 C	Gleitbacken, Keile und Unterzüge u.s.w.	in Bearbeitung	48099	
Nr. 95 C	Gleitbacken, Keile und Unterzüge u.s.w.	in Bearbeitung	48100	
Nr. 95 C	Gleitbacken, Keile und Unterzüge u.s.w.	erfasst	47760	2
Nr. 95 D	Gleitbacken, Keile und Unterzüge u.s.w.	in Bearbeitung	48101	
Nr. 96	Fangbügel der Federn für das Bisselgestell	erfasst	48225	1
Nr. 101	Kuppelbolzen und Führungen	erfasst	48102	
Nr. 101 A	Hauptkuppelschleife	erfasst	48226	2
Nr. 101 B	Schmiergefäß für die Stoßplatten	erfasst	48226	1
Nr. 101 C	Notzugeisen	erfasst	48227	2
Nr. 101 E	Stoßplatten	erfasst	48227	1



Zeichnungsnummer	Inhalt	Status	Aufnahmenummer	
Nr. 103	Pressbleche für Pufferbohle	erfasst	48228	2
Nr. 103	Pressbleche für Pufferbohle	erfasst	47762	1
Nr. 104	Stoßpuffer	erfasst	48228	1
Nr. 105	Zughaken	erfasst	48229	2
Nr. 108	Bahnräumer	erfasst	48229	1
Nr. 108	Bahnräumer	erfasst	47763	2
Nr. 109	Handgriff an Pufferbohle	in Bearbeitung	48230	1
Nr. 109	Handgriff an Pufferbohle	in Bearbeitung	47633	2
Nr. 110	Rauchkammerstreben	in Bearbeitung	48230	2
Nr. 110 B	vorderer Aufstiegsstiege mit Handgriff	in Bearbeitung	48231	1
Nr. 111	Laternenstütze an Pufferbohlen	in Bearbeitung	48231	2
Nr. 111 A	Laternenstütze an der Rauchkammer	erfasst	48232	2
Nr. 112 I	Feuerkasten-Träger	erfasst	48233	2
Nr. 112 II	Feuerkasten-Träger	erfasst	48232	1
Nr. 116	Rahmenstreben	erfasst	48234	2
Nr. 119	Zylinderstrebe	erfasst	48234	1
Nr. 120	Stützen am Pendelblech	in Bearbeitung	48236	2
Nr. 122	Bohlenbelag	in Bearbeitung	48103	
Nr. 126	Treib- und Kuppelradsätze	erfasst	48104	
Nr. 129	Laufachse	erfasst	48237	2
Nr. 130	Treib- und Kuppelzapfen mit Gegenkurbel	erfasst	48237	1
Nr. 134	Schmiergefäßdeckel für Achslager	in Bearbeitung	48238	1
Nr. 134 I	Schmiergefäßdeckel für Obergethmannlager	in Bearbeitung	48246	1
Nr. 134 B	Schmiergefäßdeckel für Laufachslager	in Bearbeitung	48238	2
Nr. 135	Treibachslagerschale (Obergethmann)	in Bearbeitung	48259	1
Nr. 135 I	Achslager für verschiebbare Kuppelachsen	in Bearbeitung	48239	1
Nr. 135 A	Treibachslagerschale (Obergethmann)	in Bearbeitung	48304	
Nr. 136	Achslager für Treib- und feste Kuppelachsen	in Bearbeitung	48239	2
Nr. 136	Achslager für feste Kuppelachsen	in Bearbeitung	48240	1
Nr. 137	Achslager für Treibachse	in Bearbeitung	48240	2
Nr. 137 II	Achslager für Treibachse	in Bearbeitung	48241	1
Nr. 137 A	Schmierung der Gleitbacken u.s.w.	in Bearbeitung	48105	
Nr. 138 I	Achslagerunterkasten für Treibachse	in Bearbeitung	48241	2
Nr. 139	Achslager für Laufachse	in Bearbeitung	48106	
Nr. 142	Feder mit Bund und Gehänge für Laufachse	erfasst	48242	2
Nr. 145	Rahmenklammern und Tragfedern	erfasst	48242	1
Nr. 146	Federgehänge und Ausgleichbleche u.s.w.	erfasst	48107	
Nr. 146	Federgehänge und Ausgleichbleche u.s.w.	erfasst	47718	
Nr. 146 I	Federgehänge und Ausgleichbleche u.s.w.	erfasst	48108	
Nr. 146 II	Federgehänge und Ausgleichbleche u.s.w.	in Bearbeitung	48109	
Nr. 147	Tragfedern, Federgehänge und Federstütze	erfasst	48243	2
Nr. 147	Änderung für die Verlängerung der Federstütze	in Bearbeitung	48302	
Nr. 148	Federaufhängung für 4. und 5. Kuppelachse	erfasst	48243	1
Nr. 155	Trittlech	erfasst	48033	
Nr. 155 B	Vorschlag zur besseren Zugänglichkeit	erfasst	11970	
Nr. 156	Unterlagen für Trittlechhalter	in Bearbeitung	48244	1
Nr. 156 A	Verkleidungsblech mit Fußritten	in Bearbeitung	48244	2
Nr. 156 B	Laufsteg am Trittlech	erfasst	48245	2
Nr. 158	Fußtritt am Stehblech für Zylinderhahnzug	erfasst	11971	
Nr. 158 A	Fußtritt an Zylinderbekleidung und Handgriff an Rauchkammer	erfasst	48245	1
Nr. 161	Führersitz	in Bearbeitung	48110	
Nr. 161 A	Klapptisch im Führerhaus	in Bearbeitung	48246	2
Nr. 162	Fußtritt an der Führerhausvorderwand	in Bearbeitung	48247	1
Nr. 162 A	Ösen zum Abheben des Schutzdach	erfasst	11972	
Nr. 163	Heizergriffe	in Bearbeitung	48235	2
Nr. 163 B	Handgriff an Schutzdachvorderwand	in Bearbeitung	48247	2
Nr. 163 D	Handstange und Dachrinne	in Bearbeitung	48111	1
Nr. 164	Führerhaus	erfasst	48112	
Nr. 164 I	Führerhaus	in Bearbeitung	48111	2
Nr. 164 A	Einzelteile zum Schutzdach	in Bearbeitung	48113	
Nr. 164 B	Ring für Schutzdachlaterne	in Bearbeitung	48248	1
Nr. 164 B I	Ring für Schutzdach	in Bearbeitung	48252	1
Nr. 164 C	Verankerung des Führerhauses	in Bearbeitung	48248	2
Nr. 164 D	Führerhauslaterne für Gas und Azetylen	in Bearbeitung	48249	1
Nr. 164 D	Führerhauslaterne für Gas und Azetylen	erfasst	47773	2
Nr. 164 G	Führungen für Steuerzugstange	in Bearbeitung	48250	1
Nr. 164 H	Ablagebleche in rechter Führerhausecke	in Bearbeitung	48250	2
Nr. 164 H	Ablagebleche in rechter Führerhausecke	erfasst	47774	2
Nr. 164 I	Lüftungsaufsatz an dem Schutzdach	in Bearbeitung	48249	2
Nr. 167	Lüftungsaufsatz	erfasst	47775	2
Nr. 173	Nummernschild	in Bearbeitung	48251	1
Nr. 173	Nummernschild	in Bearbeitung	48251	2
Nr. 173	Nummernschild	erfasst	47775	1
Nr. 173 C	Untersuchungsschild	erfasst	11973	
Nr. 174 A I	Handstangen und Stützen	in Bearbeitung	48114	
Nr. 174 B	Halter und Handrad für Marcotty-Ventil	in Bearbeitung	48115	
Nr. 174 B I	Zug zum Bläserventil "Marcotty"	in Bearbeitung	48252	2



Zeichnungsnummer	Inhalt	Status	Aufnahmenummer	
Nr. 174 B II	Zug zum vereinfachten Bläserventil Marcotty	in Bearbeitung	48258	1
Nr. 174 B III	Zug zum selbsttätigen Bläserventil Marcotty	in Bearbeitung	48253	1
Nr. 174 B III	Entwurf für geänderten Bläserzug	erfasst	11982	
Nr. 175 I	Schilder für Armatur	in Bearbeitung	48253	2
Nr. 175 A	Feuerbüchsen- und Stehbolzen-Bezeichnung	erfasst	11974	
Nr. 175 A	Feuerbüchsen- und Stehbolzen-Bezeichnung	erfasst	47778	1
Nr. 175 C	Gattungsschild	erfasst	11975	
Nr. 175 E	Kesseldruckschild	erfasst	11976	
Nr. 175 E	Kesseldruckschild	erfasst	47780	1
Nr. 176	Fußtritt an der Pufferbohle	in Bearbeitung	48254	1
Nr. 176	Fußtritt an Pufferbohle	erfasst	47643	1
Nr. 176 B	Geschwindigkeitsschild	erfasst	11977	
Nr. 176 B	Geschwindigkeitsschild	erfasst	47781	2
Nr. 176 C	Leistungsschild	erfasst	11978	
Nr. 176 C	Leistungsschild	erfasst	47781	1
Nr. 178	Handstangen am Schutzdach - Seitenwand	erfasst	48034	
Nr. 179	Rohranordnung - Querschnitte	in Bearbeitung	48116	
Nr. 179 I	Rohranordnung - Querschnitte	in Bearbeitung	48117	
Nr. 179 A	Rohrleitung	in Bearbeitung	48118	
Nr. 179 A III	Rohrleitung	in Bearbeitung	48119	
Nr. 179 B	Bordringe	erfasst	48120	
Nr. 179 D	Anordnung der Schmierrohrleitungen für Bosch-Öler	in Bearbeitung	48254	2
Nr. 179 F	Hilfsblatt zur Rohrleitung u.s.w.	erfasst	11979	
Nr. 179 G	Schematische Anordnung u.s.w.	in Bearbeitung	48255	1
Nr. 180	Äußerer Zylinder	erfasst	48121	
Nr. 180 A	Innerer Zylinder	erfasst	48122	
Nr. 180 A I	Zylinder innen	erfasst	48123	
Nr. 180 A II	Zylinder innen	erfasst	48124	
Nr. 180 B	Paßbleche zur Zylinderbefestigung	in Bearbeitung	48255	2
Nr. 180 C	Druckausgleicher für äußere Zylinder	erfasst	48256	2
Nr. 180 D	Druckausgleich für Innen-Zylinder	in Bearbeitung	48125	
Nr. 180 D	Druckausgleich für Innen-Zylinder	erfasst	47783	2
Nr. 180 E	Ausströmrohr am rechten Zylinder	erfasst	48256	1
Nr. 180 E	Ausströmrohr am rechten Zylinder	erfasst	47783	1
Nr. 180 F	Ausströmrohr am linken Zylinder	in Bearbeitung	48257	1
Nr. 180 F	Ausströmrohr am linken Zylinder	erfasst	47784	2
Nr. 181	Anordnung des Druckausgleichers am Innenzylinder	in Bearbeitung	48258	2
Nr. 181 A	Anordnung und Teile zum selbsttätigen Druckausgleich	in Bearbeitung	48126	
Nr. 181 A	Anordnung für selbsttätigen Druckausgleicher u.s.w.	in Bearbeitung	48263	1
Nr. 182	Hinterer Zylinderdeckel	erfasst	48035	
Nr. 182 B	vordere Kolbenstangenstopfbüchse	in Bearbeitung	48257	2
Nr. 182 B	vordere Kolbenstangenstopfbüchse	in Bearbeitung	48259	2
Nr. 182 B II	vordere Kolbenstangenstopfbüchse	in Bearbeitung	48260	1
Nr. 183	Vorderer Zylinderdeckel	erfasst	48036	
Nr. 186 A	hintere Kolbenstangenstopfbüchse	in Bearbeitung	48260	2
Nr. 186 B	Schmiergefäße für hintere Kolbenstangenstopfbüchse	in Bearbeitung	48261	1
Nr. 186 C	Schmiergefäße für Schieberstangenstopfbüchse	in Bearbeitung	48261	2
Nr. 186 C	Schmiergefäße für Schieberstangenstopfbüchse	erfasst	47785	1
Nr. 186 D	Schmiergefäße für Drehgestell und Ausgleichhebel	in Bearbeitung	48262	1
Nr. 186 D	Schmiergefäße für Drehgestell und Ausgleichhebel	erfasst	47786	2
Nr. 186 D I	Schmiergefäße für Drehgestell und Ausgleichhebel	in Bearbeitung	48263	2
Nr. 187	Anordnung und Teile zur Zylinderentwässerung	erfasst	48127	
Nr. 187	Anordnung und Teile zur Zylinderentwässerung	erfasst	47722	
Nr. 188	Zylinderschrauben und Keile	in Bearbeitung	48262	2
Nr. 188	Zylinderschrauben und Keile	erfasst	47787	2
Nr. 188 A	Zylinderablaßventil	in Bearbeitung	48264	1
Nr. 188 B	Anordnung des Zylinderhahnzuges	in Bearbeitung	48128	
Nr. 188 C	Zylinderhahnzug, hinterer Teil	in Bearbeitung	48264	2
Nr. 188 D	Zylinderhahnzug, mittlerer Teil	in Bearbeitung	48129	
Nr. 188 E	Zylinderhahnzug, vorderer Teil	in Bearbeitung	48130	
Nr. 188 E II	Zylinderhahnzug, vorderer Teil	in Bearbeitung	48131	
Nr. 188 F	Krümmmer und Blindflansch am Innenzylinder	erfasst	48268	2
Nr. 191	Kolben mit Stange	in Bearbeitung	48132	
Nr. 192	Kreuzkopf für Außensteuerung	erfasst	48133	
Nr. 192 A	Anordnung für Innensteuerung	erfasst	48134	
Nr. 192 A	Kreuzkopf für Innensteuerung	erfasst	47790	2
Nr. 192 B	Schmiergefäß am Kreuzkopf	in Bearbeitung	48265	1
Nr. 192 B I	Schmiergefäß am Kreuzkopf	in Bearbeitung	48265	2
Nr. 193	Leitstab für Außensteuerung	in Bearbeitung	48135	
Nr. 193 A	Innerer Leitstab	erfasst	48037	
Nr. 193 A	Innerer Leitstab	in Bearbeitung	48266	1
Nr. 195	Außen-Treibstange	erfasst	48136	
Nr. 195	Außen-Treibstange	neu scannen	47792	1
Nr. 195 A	Innere Treibstange	erfasst	48038	
Nr. 195 B	Fangbügel zur Treibstange	in Bearbeitung	48266	2
Nr. 195 C	Lagerschalen mit Schmierpolster u.s.w.	erfasst	47787	1
Nr. 195 C I	Lagerschalen mit Schmierpolster u.s.w.	erfasst	48267	2



Zeichnungsnummer	Inhalt	Status	Aufnahmenummer	
Nr. 195 D	Lagerschalen mit Schmierpolster u.s.w.	erfasst	47793	2
Nr. 195 D I	Lagerschalen mit Schmierpolster u.s.w.	in Bearbeitung	48137	
Nr. 195 E	Kreislaufschmierung u.s.w.	erfasst	48268	1
Nr. 196	vordere Kuppelstange	erfasst	48269	1
Nr. 196	vordere Kuppelstange	neu scannen	47792	2
Nr. 196 I	vordere Kuppelstange	erfasst	48267	1
Nr. 196 I	vordere Kuppelstange	erfasst	47795	2
Nr. 196 A I	Schmiergefäßdeckel zur Steuerung	erfasst	48270	2
Nr. 197	II. Kuppelstange	erfasst	47723	
Nr. 197 I	II. Kuppelstange	erfasst	48138	
Nr. 198	III. Kuppelstange	erfasst	48139	
Nr. 199	Hintere Kuppelstange	erfasst	48269	2
Nr. 199 I	Hintere Kuppelstange	erfasst	48270	1
Nr. 200	Steuerungsanordnung	erfasst	48140	
Nr. 200 A	Steuerung, Schieberelipsen	erfasst	48271	2
Nr. 200 B	Eiserne Büchsen	erfasst	11980	
Nr. 200 B	Angaben für die Einregelung der Steuerung	erfasst	11981	
Nr. 201 III	Kolbenschieber mit Büchsen	erfasst	48271	1
Nr. 202	Schieberstange	erfasst	48272	2
Nr. 203	Verbindungsstangen u.s.w.	erfasst	48272	1
Nr. 204	vordere Schieberstangenführung, außen	erfasst	48273	2
Nr. 204 A	vordere Schieberstangenführung, innen	erfasst	48273	1
Nr. 205	Hintere Schieberstangenführung u.s.w.	erfasst	48141	
Nr. 205 A	Hintere Schieberstangenführung u.s.w.	erfasst	48142	
Nr. 206	Schieberschubstange für Innensteuerung	erfasst	48143	
Nr. 206	Schieberschubstange	erfasst	48144	
Nr. 207	Coulisse	in Bearbeitung	48145	
Nr. 208	Schmiergefäße mit Klappdeckeln u.s.w.	in Bearbeitung	48146	
Nr. 208 I	Schmiergefäßdeckel für Steuerung	in Bearbeitung	48274	2
Nr. 209	Voreilhebel und Lenkerstange	in Bearbeitung	48147	
Nr. 210	Excenterstange	erfasst	48274	1
Nr. 211 I	Steuerwellen, Coulissen und Übertragung	in Bearbeitung	48275	1
Nr. 211 A	Mittleres Übertragungswellenlager	in Bearbeitung	48275	2
Nr. 211 A	Mittleres Übertragungswellenlager	erfasst	47797	2
Nr. 211 B	Übertragungswelle für Innensteuerung	erfasst	48148	
Nr. 211 B I	Übertragungswelle für Innensteuerung	erfasst	48149	
Nr. 211 C	Schmiergefäße für Steuerwellen und Coulissen	erfasst	48276	2
Nr. 211 D	Deckel für Steuerwelle, Coulissen, u.s.w.	in Bearbeitung	48150	
Nr. 212	Steuerwelle mit Hebeln	erfasst	48276	1
Nr. 212	Steuerwelle mit Hebeln	erfasst	47677	2
Nr. 212 A	Rückziehfeder zur Steuerung	erfasst	48277	2
Nr. 216	Steuerungszugstange, neu	erfasst	48277	1
Nr. 216	Steuerungszugstange, alt	in Bearbeitung	48278	1
Nr. 217	Trittlechhalter und Führung u.s.w.	in Bearbeitung	48278	2
Nr. 218	Steuerbock	erfasst	48279	2
Nr. 219	Steuerschraube	in Bearbeitung	48151	
Nr. 219 A	Umlegbarer Handgriff am Steuerrad	erfasst	48279	1
Nr. 221	Stutzen und Spindel für Bremsventil	in Bearbeitung	48152	
Nr. 221	Halter und Spindel für Bremsventil	in Bearbeitung	48280	1
Nr. 221	Stutzen und Spindel für Bremsventil	in Bearbeitung	48280	2
Nr. 221	Stutzen und Spindel für Bremsventil	erfasst	47798	1
Nr. 221 A	Halter für Führerbremsventil	in Bearbeitung	48153	
Nr. 222 I	Halter für Führerbremsventil, Knorrbremse	erfasst	48281	2
Nr. 222 A	Halter und Hahn zur Zusatzbremse	in Bearbeitung	48282	1
Nr. 222 A	Halter und Hahn zur Zusatzbremse	in Bearbeitung	47800	1
Nr. 222 A	Halter und Hahn zur Zusatzbremse	erfasst	47680	1
Nr. 222 B	Halter für Bremsventilluftbehälter	in Bearbeitung	48282	2
Nr. 223	Halter für Hilfsluftbehälter	erfasst	48281	1
Nr. 224 I	Halter und Stutzen zum Hauptluftbehälter	erfasst	48154	
Nr. 224 II	Halter und Stutzen zum Hauptluftbehälter	in Bearbeitung	47561	
Nr. 225	Pumpenträger	erfasst	48283	2
Nr. 225	Träger für Bremspumpe	erfasst	48283	1
Nr. 225 I	Träger zur Luftpumpe	erfasst	48284	2
Nr. 226	Halter für Bremsventilluftbehälter u.s.w.	erfasst	48284	1
Nr. 227	Rohrverschraubung zur Westinghousebremse	in Bearbeitung	48155	
Nr. 228	Schelle zur Bremse am Kuppelkasten	erfasst	48285	1
Nr. 228	Schelle zur Bremse am Kuppelkasten	erfasst	48285	2
Nr. 228	Schelle zur Bremse am Kuppelkasten	in Bearbeitung	47800	2
Nr. 228 A	Schellen zur Hauptbremsleitung	in Bearbeitung	48156	
Nr. 228 A I	Schellen zur Hauptbremsleitung	in Bearbeitung	48157	
Nr. 228 A II	Schellen zur Hauptbremsleitung	in Bearbeitung	48301	
Nr. 228 B	Rohrverschraubung zur Knorrbremse	in Bearbeitung	48158	
Nr. 228 C	Schelle zur Bremse	erfasst	48286	2
Nr. 228 D	Allgemeine Rohrschellen	erfasst	48159	
Nr. 230	Halter für Ölpumpen	erfasst	48286	1
Nr. 231	Blech zum Anwärmen der Speisen	erfasst	42288	1
Nr. 232	Dampfventile für Kochvorrichtung u.s.w.	in Bearbeitung	48290	1



Zeichnungsnummer	Inhalt	Status	Aufnahmenummer	
Nr. 232 A	Teile und Anordnung zur Kochvorrichtung	in Bearbeitung	48293	2
Nr. 233	Halter für Kochapparat	erfasst	48287	2
Nr. 250	Anordnung der Bremse	erfasst	48288	2
Nr. 252 II	Bremswelle mit Hebel und Lager	erfasst	48160	
Nr. 252 III	Bremswelle mit Hebel und Lager	erfasst	48287	1
Nr. 253	Bremstraversen	erfasst	47688	1
Nr. 254	Vordere Zugstangen	erfasst	48289	2
Nr. 254 A	Hintere Zugstangen	erfasst	48161	
Nr. 254 A II	Hintere Zugstangen	in Bearbeitung	48162	
Nr. 255	Kloben zum Bremsgehänge	erfasst	48163	
Nr. 256	Bremsgehänge	erfasst	47689	2
Nr. 256 I	Bremsgehänge	erfasst	48164	
Nr. 256 A	Stellvorrichtung zum Bremsgehänge	erfasst	11983	
Nr. 257	Fangbügel zur Bremse	erfasst	47805	1
Nr. 257 I	Fangbügel	erfasst	48289	1
Nr. 260	Überhitzer-Sammelkasten	erfasst	47691	1
Nr. 260	Überhitzer-Sammelkasten	in Bearbeitung	47564	
Nr. 265	Pyrometeranschluß an der Rauchkammer u.s.w.	erfasst	47692	2
Nr. 266 C	Flansche für Pyrometer u.s.w.	in Bearbeitung	48290	2
Nr. 266 C	Flansche für Pyrometer, Thermometer	erfasst	47692	1
Nr. 267	Rohre und Teile zum Überhitzer	erfasst	48165	
Nr. 267 A	Überhitzerkappen	in Bearbeitung	48291	1
Nr. 276 I	Zylinder- und Schieberschmierung	in Bearbeitung	48291	2
Nr. 276 A	Halter für Ölablaufrinne	in Bearbeitung	48292	1
Nr. 276 A	Halter für Ölablaufrinne	erfasst	47795	1
Nr. 277	Halter der Schmierpresse "Michalk"	in Bearbeitung	48292	2
Nr. 278	Anordnung und Teile zur Schmierpresse Michalk	in Bearbeitung	48166	
Nr. 279	Anordnung und Teile zum Bosch-Öler	in Bearbeitung	48167	
Nr. 280	Anordnung und Teile zum Bosch-Öler	in Bearbeitung	48168	
Nr. 281	Tisch zur Befestigung des Bosch-Öler	in Bearbeitung	48294	1
Nr. 282	Tisch zur Befestigung des Bosch-Öler	in Bearbeitung	48294	2
Nr. 283	Einzelteile zum Zylinder, Schieber und Achslager	in Bearbeitung	49169	
Nr. 284	Anordnung der Schmierrohre mit Bosch-Öler	erfasst	48039	
Nr. 286	Zylinder- und Schieberschmierung	in Bearbeitung	48293	2
Nr. 300	Dampfbläutwerk "Latowski"	erfasst	48303	
Nr. 311	Befestigung des Speisewasser-Vorwärmer	erfasst	48170	
Nr. 311 I	Speisewasser-Vorwärmer	erfasst	48171	
Nr. 311 A	Bekleidung zum Vorwärmer	erfasst	48177	2
Nr. 311 B	Kupferdichtung für Vorwärmerrohrwand	in Bearbeitung	48295	1
Nr. 311 C	Kupferdichtung für Wasserkammerdeckel	in Bearbeitung	48295	2
Nr. 313	Armaturen zum Vorwärmer	in Bearbeitung	48172	
Nr. 314	Krümmer am Umschalhahn	in Bearbeitung	48296	1
Nr. 314	Krümmer am Umschalhahn	erfasst	47808	1
Nr. 315	Halter für Vorwärmerpumpe	in Bearbeitung	48173	
Nr. 315	Halter für Vorwärmerpumpe	in Bearbeitung	48297	1
Nr. 315 A	Dampfentnahmeventil für Speisepumpe	in Bearbeitung	48297	2
Nr. 315 A I	Dampfentnahmeventil für Speisepumpe	in Bearbeitung	48298	1
Nr. 316 C	Flansche für Vorwärmer	in Bearbeitung	48298	2
Nr. 318	Wasserabscheider	in Bearbeitung	48299	1
Nr. 318 A	Halter für Wasserabscheider	in Bearbeitung	48299	2
Nr. 321	Rückschlagventil zw. Vorwärmer u.s.w.	in Bearbeitung	48300	1
Nr. 322	Um- und Ausschalthahn zum Vorwärmer	in Bearbeitung	48300	2
Nr. 336	Hinterer Fußtritt	in Bearbeitung	48174	
Nr. 400	Spannschraube u.s.w.	in Bearbeitung	48296	2

Zeichnungen bereits bei Lok-Gattung G8.2 gefilmt

Zeichnungen bereits bei Lok-Gattung G8.3 gefilmt